



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»

432072 г. Ульяновск, пр. Антонова, 1
Тел: (8422) 28-23-47 Факс: (8422) 50-25-64
E-mail: d553@aviastar-sp.ru
<http://www.aviastar-sp.ru>

ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636,
ИНН/КПП 7328032711/730350001

15.04.10 № 549/494-3905

На № _____ от _____

Генеральному директору ЗАО
«Охранная техника»
Кенд А.Ю.

442960 Пензенская область,
г. Заречный, ул. Промышленная, стр. 25.

В распоряжение ЗАО «Авиастар-СП» Вашей организацией на опытную эксплуатацию в ноябре 2010 года был предоставлен быстроразвертываемый охранный комплекс «Фортеза 12» на 200 метров, исполнение «кольцо».

Проверка комплекса проводилась в период с конца ноября до конца декабря 2010 года на открытых стоянках самолетов и мест стоянки транспортов в условиях пониженных температур.

В ходе эксплуатации было установлено, что запаса заряда встроенных АКБ при среднесуточной температуре минус 12-15 градусов хватило более чем на четверо суток. Ложных срабатываний не происходило.

При установке блоков линейных от приемника радиоканала с выносной антенной более чем на 2-а километра с перекрытием прямой видимости несколькими производственными корпусами с высоким уровнем промышленных помех, отрицательного влияния на качество работы комплекса не выявлено, что проверялось в ходе проверочных проходов через охраняемые зоны.

В качестве достоинства можно отметить его компактность и мобильность в сочетании с возможностью построения не только прямых линий охраняемых зон, но и возможность выгораживания отдельных участков (объектов).

Недостатком комплекса считаю отсутствие в приемнике радиоканала встроенной системы субъективного контроля состояния ТСО и фиксации в памяти времени срабатывания охраняемых зон.

Директор по безопасности

Полетаев С.В.