

Уч. 8  
05.12.2017

ТОО  
ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«АЛМАТЫСТРОЙЭКСПЕРТ»  
[www.alax.kz](http://www.alax.kz)



Республика Казахстан,  
050009, г. Алматы,  
ул. Богенбай Батыра 279  
Блок 165«Б»  
+ 7 (727) 379 0883

ТОО Зональный центр Алматыстройэксперт (Республика Казахстан) приобрела оборудование ЗАО Охранная техника в октябре 2012г., с целью обеспечения охраны периметровой зоны объектов.

#### Рельеф.

Установка производилась на крупно площадных объектах для периметровой охраны. Установка и настройка оборудования не вызвала затруднений. Испытания показали заявленные характеристики и технические данные. Выявлены следующие недостатки:

В комплекте приемного устройства (2 шт.) выявлены производственные дефекты, устраненные производителем.

#### Барьер.

Установка производилась на крупно площадных объектах для периметровой охраны. Установка и настройка оборудования не вызвала затруднений. Испытания показали заявленные характеристики и технические данные при несанкционированном проникновении на охраняемый объект.

#### Предложения:

Для более детального понимания особенностей монтажа и настройки оборудования, целесообразно проводить краткие занятия со специалистами Покупателя продукции в режиме он-лайн.

С уважением,

Генеральный Директор ТОО Зональный центр Алматыстройэксперт



Суйменбаев Р.А.

**Примечание.** При проверке присланных на ремонт извещателей Рельеф, было выявлено, что характер неисправностей их одинаков. Произошел отказ выходных транзисторов блоков ПРД. Это первый зафиксированный случай обнаружения подобного рода отказа. Учитывая наличие многоступенчатой системы контроля качества, реализация бракованной продукции потребителю невозможна.

Поскольку гарантийный срок на эти датчики не истек, все выявленные нарушения в работе оборудования были исправлены сервисным центром ЗАО «Охранная техника».